

Varautumissuunnitelma

Kiesimän vesiosuuskunta, Koskeloniementie 160, 77930 Kerkonjoensuu

Riskiluettelo:

- Veden bakteerien saastutus
- Muu veden pilaantuminen (öljy, muut saasteet)
- Pumppu- ja putki vauriot
- sähkösaanti

Riskienhallinta

- Bakteerien puhdistukseen varauduttu Kunnasta saatavalla klooraus laitteistolla
- Veden pilaantumisen sattuessa, ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin, selvitetään aiheuttaja
- Varapumpun hankinta, putkien ja putken osien varaston pitäminen
- Sähkön saanti turvattu varasähköllä (Agrekaatti)
- Vastuu ja muut vakuutukset ovat ajan tasalla

Riskien pienentämisestä vastaa puheenjohtaja Urho Karhu ja varapuheenjohtaja Timo Hokkanen

Kloorin syöttöpiste on pumppaamalla

Osuuskunnalla on jäteveden viemärointi järjestetty kiinteistöille, toimintahäiriöistä vastaa Timo Hokkanen

Varaveden järjestäminen: Kiesimän vesiosuuskunnan ja Pakarilan vesiosuuskunnan jo käytössä olevat putket kohtaavat Kiesimäntien varressa Koskenlahdessa ja ovat yhdistettävissä.

Yhteystiedot:

- Sähkö: Hänninen Jukka puh 0505472622
- Lvi: Castmet puh 0201980980, 0400575566
- Kaivinkone: Lehmonen Sami puh 0407051586
- Maatilojen yhteystiedot löytyvät
- Ympäristö terveystarkastaja: Nina Niskanen 044 7499420 (nina.niskanen@tervo.fi)
- Osakkaiden yhteystiedot liitteenä
- Verkosto kartat ovat sähköisessä muodossa sekä myös liitteenä paperilla (pumppaamalla)

Klooraus toteutetaan pumppaamalla

Raakaveden laatuun vaikuttavia riskejä on maa-aines otto

Kaivon rakenteet kunnossa

Riskejä seurataan ja tarvittaessa poistetaan riskitekijät vastuu henkilö Timo Hokkanen 044 5528905

Pumppaamo alue on aidattu ja aluetta valvotaan ilkeillä

Puheenjohtaja Urho Karhu hoitaa tiedotteet veden käyttäjille ja yhteydenotot urakoitsijoille puh 0400 272572 (urho.karhu@pp1.netsor.fi)

Timo Hokkanen hoitaa veden näytteiden oton Puh 044 5528905 (huoltopalvelu@gmail.com)